

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» ноября 2024 г., 59240061000216325630

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» декабря 2024 г., № 2411/342-59/540/ПВПР

(дата составления предписания)

край Пермский, г Краснокамск, ул Шоссейная здание 33, 83422584001, e-mail: 15ond@59.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с 14:30 05.12.2024 до 18:00 13.12.2024, учетный номер 59240061000216325630.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г Краснокамск, ул Дзержинского, Дом 6 Профилактический визит проводится в том числе в целях оценки соблюдения обязательных требований и предусматривает возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытания, инструментального обследования, экспертизы.

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" Г. КРАСНОКАМСКА, ИНН 5916006842, адрес юридического лица: 617064, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КРАСНОКАМСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдаются проектные решения. В спортивном зале на 2 этаже (пом. № 34, согласно тех. плану) установлены точечные дымовые пожарные извещатели, проектом от 2015 года, разработанный ООО «Интеграл», предусмотрена установка линейных дымовых пожарных извещателей, что не соответствует проекту, изменения в проект не вносились (документы не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 16 «е, о», 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические). Нарушение выявлялось ранее: пункт 17 предписания от 18.11.2022 № 52/1, пункт 36 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

2. В помещении спортивного зала проведен монтаж системы пожарной сигнализации, без учета действующих требований

нормативных документов, национальных стандартов, в части проведенных работ по монтажу. Не соответствуют расстояния между точками креплений линий связи (шлейфов) СПС и СОУЭ. Смонтированные линии связи СПС и СОУЭ не имеют маркировки в начале и конце линии в пределах помещения, а также в местах подключения их к техническим средствам СПС (ст.ст. 1, 4, 6, ч. 1 ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 5.4.8, 5.4.11; ГОСТ Р 59638-2021). Нарушение выявлялось ранее: пункт 6 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

3. На объекте защиты в здание жилого корпуса, возле кабинета заведующей приемным отделением (пом. № 6, согласно тех. плану) монтаж кабельных изделий проложен кабелем с исполнением FRLS, при требуемой маркировке нг(A)-FRLSLTx (проектом предусмотрено выполнение кабельными изделиями шлейфом ПС ручных пожарных извещателей кабелем марки нг(A)-FRLSLTx) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, 82, 103, 145, 146 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; таблица 2 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности). Нарушение выявлялось ранее: пункт 20 предписания от 18.11.2022 № 52/1, пункт 38 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

4. На объекте защиты вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в подвальных помещениях зданий жилого корпуса и столовой не имеют защиту от распространения пожара (в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, ч.7 ст.82, ч.4 ст.137, ст.146 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п.п 3.1, 4.1, 4.2 ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость от 18 февраля 2009). Нарушение выявлялось ранее: пункт 28 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 18 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

5. На объекте защиты ложные срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) не записываются в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с указанием причин срабатывания. Не осуществляется контроль технического состояния системы пожарной сигнализации (далее - СПС) и документирование всех поступающих извещений СПС с точностью до конкретного технического средства с указанием даты и времени регистрации извещения, тип извещения ("Пожар", "Неисправность" и т.п.), причина возникновения извещения, фамилия и инициалы сотрудника осуществившего запись в журнале регистрации извещений (подтверждающие документы не представлены) (Абз. 5 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п.6.3.2, п.6.5.4 ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт РФ «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 5 предписания от 18.11.2022 № 52/1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

6. На объекте защиты, каналы для прокладки электрокабелей и проводов, в складских помещениях на 1 этаже административного корпуса (пом. №№ 7, 37, 43, согласно тех. плану), в складском помещении на 1 этаже жилого корпуса (пом. № 35, согласно тех. плану), а также в помещении склада (пом. №№ 4, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, согласно тех. паспорту), не имеют защиту от распространения пожара (в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч.7 ст. 82, ч.4 ст.137, ст. 146 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.п 3.1, 4.1, 4.2 ГОСТ Р 53310-2009 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость). Нарушение выявлялось ранее: пункт 10 предписания от 18.11.2022 № 52/1; пункт 31 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

7. Руководителем не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СПС, СОУЭ, ВПВ, первичные средства тушения и т.п.)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

8. Лестница на выходе из здания административного корпуса (из пом. № 31 наружу, согласно тех. плану), при высоте более 45 см, не имеет ограждения с поручнями, а также лестница на выходе из здания столовой (из пом. № 15 наружу, согласно тех. паспорту от 20.12.2006), при высоте более 45 см, не имеет ограждения с поручнями (высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 53, 64, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

9. На объекте защиты частично отсутствуют обозначения (знаки пожарной безопасности) в местах размещения огнетушителей, в том числе ручных пожарных извещателей

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

10. На объекте защиты в здании административного корпуса (актовый зал, 2 этаж, пом. № 18, согласно тех. плану) над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД» (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Нарушение выявлялось ранее: пункт 25 предписания от 18.11.2022 № 52/1, пункт 41 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 11 На объекте защиты не обеспечивается проверка отключения автоматических устройств кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 12 Лестница эвакуационного выхода, имеющая высоту более 45 см, не имеет поручней, ограждения, а именно согласно тех. плану: В здание административного корпуса (1 этаж): - ведущая из лестничной клетки (пом. № 34) в коридор (пом. № 50). - ведущая из здания жилого корпуса в коридор (помещение № 50) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Нарушение выявлялось ранее: пункт 9 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 10 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 13 На объекте защиты в жилом корпусе двери эвакуационных выходов из групповых ячеек на лестничные клетки выполнены из металлических дверей (требуется предусматривать противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 53, 64, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.3 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 14 В здание жилого корпуса класса Ф1.1 допускается устройство выходов на чердак из лестничных клеток (3 этаж пом. № 24, 27 согласно тех. плану) через люки (документы на люки не представлены), требуются противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 137, 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Нарушение выявлялось ранее: пункт 31 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 19 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 15 Эвакуационные пути и выходы на объекте защиты не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно в наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (в лестничных клетках имеются глухие, не открываемые окна, на окнах нет ручек) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 52, 53, 64, 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 16 На объекте защиты помещения в административном корпусе (на 1 этаже пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, согласно тех. плану) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и приложениям № 1 и 2

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 17 На объекте защиты в здании склада, при прокладке кабельных линий АПС через строительные конструкции, проходы не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходы отсутствуют) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч. 4 ст. 137 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт РФ «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 31, Статья 137. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 18 В здании столовой, в обеденном зале (пом. № 7, согласно техн. паспорту от 20.12.2006), над эвакуационным выходом отсутствуют световой оповещатель «Выход» (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Нарушение выявлялось ранее: пункт 14 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 12 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 19 На объекте защиты нет сертификатов и паспортов на кабельные линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре состоящие из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов), проложенная в коробах (кабель-каналах) и гибкой гофрированной трубе, при этом не подтверждено что указанный кабель с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенный в коробах, гибких трубах обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен сертификат соответствия) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч. 2 ст. 82, 103, 145, 146 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 36 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 22 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Нарушенное обязательное требование:**
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
- Срок устранения нарушения:**
15.03.2025
- 20 На объекте защиты в помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука: - в кабинете диет.сестры (здание столовой) уровень звука 42 дБА; - в тренинговой комнате (3 этаж административного корпуса) уровень звука 29 дБА; - в акутовом зале (2 этаж административного корпуса) уровень звука 48 дБА; - в методическом кабинете (2 этаж административного корпуса) уровень звука 48 дБА; - в кабинет социальных педагогов (1 этаж административного корпуса) уровень звука 38 дБА (требуется уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, принимаем уровень звука: не менее 55 дБА для жилых помещений домов организаций для детей-сирот; не менее 65 дБА для рабочих помещений и кабинетов административных зданий). - в группа №1, спальня (3 этаж жилого корпуса) уровень звука 49 дБА; - в группе №2, комната №2 (3 этаж жилого корпуса) уровень звука 56 дБА; - в группе №4, комната №3 (2 этаж жилого корпуса) уровень звука 58 дБА; - в группе №3, комната №1 (2 этаж жилого корпуса) уровень звука 49 дБА; - в карантинном отделении, комната девочек (1 этаж жилого корпуса) уровень звука 49 дБА; (в спальнях помещениях требуется уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.п. 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п.п. 12, 13 таблицы 1 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). Нарушение выявлялось ранее: пункт 26 предписания от 18.11.2022 № 52/1
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
- Срок устранения нарушения:**
15.03.2025
- 21 На объекте защиты не обеспечивается наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания. Нарушение выявлялось ранее: пункт 21 предписания от 15.10.2021 № 115/3
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
- Срок устранения нарушения:**
15.03.2025
- 22 На объекте защиты имеются огнетушители, расположенные вне специальных подставок, исключающих падение или опрокидывание, фактически огнетушители расположены на полу
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 23 В коридоре прохода между жилым корпусом и административным корпусом, а также в коридоре административного корпуса (1 этаж, пом. № 40, согласно тех. плану), на путях эвакуации допускается размещение оборудование (радиатор отопления, шкафы под огнетушители и т.п.), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. (в местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей (оборудование выступающих частей ограждениями, защитными конструкциями и другие) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 24 На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. В теплом переходе из столовой в жилой корпус установлен неисправный световой оповещатель (разобран корпус) (ст.ст. 1, 4, 6, 52, 54, 64, 83, 84, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абз. 1 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020). Нарушение выявлялось ранее: пункт 23 предписания от 18.11.2022 № 52/1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 25 На объекте защиты электроустановки (электросветильники) установленные в складских помещениях, в том числе в помещениях на 1 этаж административного корпуса (пом. №№ 7, 37, 43, согласно техническому плану от 02.2021 ООО «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ» (далее – тех. план)), помещение на 1 этаже жилого корпуса (пом. № 35, согласно тех. плану), а также в помещения склада (лит. Д. согласно тех. паспорту от 20.12.2006 (далее – тех. паспорт)), не соответствуют классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси (установлены светильники, размещение которых в складах не предусмотрено, инструкция, паспорт, сертификаты, не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, 20-23, ч. 10, 12, 13 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 9 предписания от 18.11.2022 № 52/1; пункт 30 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 10, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 26 На объекте защиты в лестничной клетке жилого корпуса допускается открытая прокладка электрических кабелей и проводов (распределительный щит с линией электроснабжения, предназначенный для управления (запуск и питания) вытяжной вентиляцией из помещений приема пищи (групповые кухни) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч. 8 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Нарушение выявлялось ранее: пункт 15 предписания от 18.11.2022 № 52/1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 8, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 27 Во время пребывания людей на объекте защиты в административном корпусе на 2 этаже, при включении осветительных приборов рабочего освещения, эвакуационные знаки пожарной безопасности, (световой пожарный оповещатель «ВЫХОД») в пом. № 5, согласно тех. плану находится в выключенном состоянии (ст.ст. 1, 4, 6, 52, 54, 64, 83, 84, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.п. 2.7, 5.1, 5.2 СП 3.13130.2009. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 24 предписания от 18.11.2022 № 52/1, пункт 40 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
- Срок устранения нарушения:**
15.03.2025
- 28 На объекте защиты система оповещения и эвакуации людей при пожаре (далее - СОУЭ) в неработоспособном состоянии, при имитации срабатывания пожарной сигнализации (ПС) световые оповещатели «ВЫХОД», звуковой, тонированный сигнал (сирена, тонированный сигнал и др.) системы оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) не запускаются, а именно: - при имитации срабатывания ПС от извещателя в кабинет социальных педагогов (1 этаж административного корпуса) СОУЭ не включилась; - при имитации срабатывания ПС от извещателя пожарного ручного в спортивном зале на 2 этаже административного корпуса (пом.№ 34, согласно тех. плану) СОУЭ не включилась (ст.ст. 1, 4, 6, 64, 52, ч.1 ст.54, ч.4 ст.83, 84, 91, 103, 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", абз. 1 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 3.3 СП 3.13130.2009. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 19 предписания от 18.11.2022 № 52/1
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
- Срок устранения нарушения:**
15.03.2025
- 29 На объекте защиты (административный корпус) конструкции фронтонов выполнены из горючих материалов (дерево), при этом наружные стены здания выполнены из кирпича (фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
15.03.2025
- 30 На объекте защиты не реже одного раза в квартал, не проводится эксплуатационно-техническое обслуживание противопожарных дверей. (соответствующая документация не представлена) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»)
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в

нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 31 На объекте защиты не соблюдаются требования пожарной безопасности к электроустановкам. -Линии электроснабжения помещений здания не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) (документы не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч.4 ст. 82, ч. 2 ст. 50, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008). Нарушение выявлялось ранее: пункт 34 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 20 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 32 Запоры (замки), выполненные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, а именно: 1 этаж (выход из пом.№ 34 наружу, согласно тех. плану); 1 этаж (выходы из пом. № 2 наружу, согласно тех. плану)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 33 На объекте защиты в здании склада не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (пом. № 5, согласно тех. паспорту от 20.12.2006) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 34 Для объекта защиты, оборудованного АПС, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (кондиционеры, расположенные в здании административного корпуса, при сигнале «Пожар» не отключаются (подтверждающая документация не представлена) (ст.ст. 1, 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. 14.1, 17.2, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 6.24 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 35 На объекте защиты, соединительные линии в СОУЭ (световые оповещатели «Выход», речевые оповещатели) не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (при имитации аварийного режима соединительных линий в СОУЭ (при отключении звукового оповещателя и светового оповещателя «Выход».)

информация о потере работоспособности не поступила (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 52, 54, 83, 84, 91, 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 3.4 СП 3.13130.2009. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 13 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 11 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 36 На объекте защиты, для разделения части зданий различных классов функциональной пожарной опасности между собой (общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение серверной Ф 5.2, общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение архива Ф 5.2) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости выполнена противопожарная преграда с заполнением в ней проема. К выполнению работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарной преграды с заполнением в ней проема) привлечена организация или индивидуальный предприниматель, не имеющий специальное разрешение, наличие которого предусмотрено законодательством Российской Федерации (договор на выполнение работ по монтажу, противопожарных дверей, противопожарной преграды между серверной и кабинетов, акты выполненных работ по установке противопожарных дверей, и преграды, а также лицензия монтажной организации не представлена)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 37 В здании административного корпуса (серверная, 1 этаж) допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 38 На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности (общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение серверной Ф 5.2, общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение архива Ф 5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнением в проемах, так как не исключена возможность распространения пожара в обход этих преград (в месте сопряжения коробки противопожарной двери имеются сквозные отверстия), также в здании склада в противопожарных преградах имеются деревянные окна (документы, подтверждающие предел огнестойкости окон, не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 87, ч. 1 ст. 88, табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п 5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 39 На объекте защиты в помещениях столовой предусмотрен звуковой способ оповещения, при требуемом СОУЭ 3 (третьего) типа, который включает в себя речевой способ оповещения и наличие на путях эвакуации световых оповещателей «ВЫХОД», что не предусмотрено проектом от 2015 года, разработанного ООО «Интеграл» (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 52, 54, 64, 83, 84, 91, 103, 104 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением

Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п. 2 примечания к таблице 1 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 22 предписания от 18.11.2022 № 52/1, пункт 39 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 40 Не соблюдаются требования пожарной безопасности к способам исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. - Для объекта защиты не предусмотрено устройство молниезащиты (документы не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, ч. 4 ст. 50 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008). Нарушение выявлялось ранее: пункт 35 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 21 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 41 На объекте защиты в помещениях звуковые сигналы СОУЭ в административном корпусе и в жилом корпусе, не обеспечивают требуемый уровень звука: - в спальнях помещений здания жилого корпуса (спальня мальчиков 1 этаж) уровень звука - 62 дБА, при требуемом не менее 70 дБА; - в спальнях помещений здания жилого корпуса (спальня мальчиков 3 этаж) уровень звука - 61 дБА, при требуемом не менее 70 дБА; - в кабинете завхоза здания административного корпуса уровень звука - 67 дБА, при требуемом не менее 65 дБА; - в бухгалтерии (комната приема пищи) здания административного корпуса уровень звука - 52 дБА, при требуемом не менее 65 дБА; - в кабинете старшего воспитателя здания административного корпуса уровень звука - 48 дБА, при требуемом не менее 65 дБА; - в тренинговой комнате здания административного корпуса уровень звука - 48 дБА, при требуемом не менее 65 дБА (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.п 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п.п. 10, 13 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). Нарушение выявлялось ранее: пункт 15 предписания от 15.10.2021 № 115/3

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 42 На объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации, выполненное в соответствии с нормами освещенности, предельной равномерности освещенности, порядком включения и продолжительности работы освещения путей эвакуации, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения (в коридорах и проходах по путям эвакуации, в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия, в зоне каждого изменения направления пути, на пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, с освещением прямым светом каждой ступени, перед каждым эвакуационным выходом из помещения, в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания). Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвет (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 23, 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Нарушение выявлялось ранее: пункт 1 предписания от 15.10.2021 № 115/3, пункт 7 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 43 На дверях подвальных помещений здания столовой и здания жилого корпуса отсутствует информация о месте хранения ключей

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

15.03.2025

- 44 На объекте защиты мучной цех (здание столовой) помещение № 9 (согласно техническому паспорту от 20.12.2006 № 288) не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели, предусмотренные проектом от 2015 года, разработанный ООО «Интеграл») (ст.ст. 1, 4, 6, 52, 64 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", абз 2 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. А.4 приложения А СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Нарушение выявлялось ранее: пункт 18 предписания от 18.11.2022 № 52/1, пункт 37 предписания от 14.12.2023 № 2311/342-59/83-П/ПВП

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.


Срок устранения нарушения:

15.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Краснокамского городского округа по пожарному надзору) Кошкин Михаил Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

инспектор 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Краснокамского городского округа по пожарному надзору) Вожаков Алексей Игоревич, e-mail: 15ond@59.mchs.gov.ru, телефон: +7(342)258-40-01 (доб. 315)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

