

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» декабря 2025 г., 59250061000220140909

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Пермскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» декабря 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2512/015-59/74-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 33

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «01» декабря 2025 г., № 2512/015-59/74-ВО/Р, учетный номер проверки 59250061000220140909.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Каменских Константин Сергеевич – начальник 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (главный государственный инспектор Краснокамского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, г Краснокамск, ул Дзержинского, дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" Г. КРАСНОКАМСКА ИНН 5916006842, адрес регистрации юридического лица: 617064, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КРАСНОКАМСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» декабря 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «15» декабря 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Лестница на выходе из здания административного корпуса (перед тамбуром), при высоте более 45 см, не имеет ограждения с поручнями. (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 53, 64, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Исходящий № 2453
23.12.2025г.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Лестницу на выходе из здания административного корпуса (перед тамбуром), при высоте более 45 см, обеспечить ограждением с поручнями.

2. На объекте защиты частично отсутствуют обозначения (знаки пожарной безопасности) в местах размещения огнетушителей, в том числе ручных пожарных извещателей Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться Пунктом 36 Правил. Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты обеспечить наличие обозначений (знаки пожарной безопасности) в местах размещения огнетушителей, в том числе ручных пожарных извещателей

3. На объекте защиты в здании административного корпуса (актовый зал, конференц. зал, тренажерный зал) над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД» (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 10

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты в здании административного корпуса (актовый зал, конференц. зал, тренажерный зал) над эвакуационными выходами установить световые оповещатели «ВЫХОД»

4. На объекте защиты не обеспечивается проверка отключения автоматических устройств кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п.42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты обеспечить проверку отключения автоматических устройств кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

5. На объекте защиты в жилом корпусе двери эвакуационного выхода из карантинного отделения на лестничную клетку выполнены из металлических дверей (требуется предусматривать противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 53, 64, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.3 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПр от 13.12.2024, пункт предписания 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 5.3.3 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты в жилом корпусе двери эвакуационного выхода из карантинного отделения на лестничную клетку выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.

6. В здании жилого корпуса класса Ф1.1 осуществляется устройство выходов на чердак из лестничных клеток через люки, при этом закрепленные стальные стремянки отсутствуют. (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить в здании жилого корпуса класса Ф1.1 устройство выходов на чердак из лестничных клеток через люки, по закрепленным стальным стремянкам

7. Эвакуационные пути и выходы на объекте защиты не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно в наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (в лестничных клетках имеются глухие, не открываемые окна, на окнах нет ручек) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 52, 53, 64, 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПр от 13.12.2024, пункт предписания 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического

регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В наружных стенах лестничных клеток предусмотреть окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств

8. На объекте защиты огнетушители, расположены не на видных местах, доступ ограничен дверями с замками, отсутствуют подставки, исключающие опрокидывание (актовый зал). Пункт 16е, 60, 409 Правил, прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 16е, 60, 409 Правил, прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить огнетушители на видных местах, обеспечить доступ к ним, установить на отсутствующих подставки, исключающие опрокидывание (актовый зал).

9. На объекте защиты в помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают требуемый уровень звука: - в тренажерном зале уровень звука 53 дБА; - в бухгалтерии уровень звука 45 дБА; в кабинете водителей уровень звука 40 дБА; - в швейной мастерской уровень звука 45 дБА; - в кабинете психолога уровень звука 35 дБА, в библиотеке уровень звука 50 дБА, в спортзале уровень звука 49 дБА, актовый зал (сцена) уровень звука 52 дБА, кабинет социальной службы уровень звука 40 дБА (требуется уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, принимаем уровень звука: не менее 55 дБА для жилых помещений домов организаций для детей-сирот; не менее 65 дБА для рабочих помещений и кабинетов административных зданий). — (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.п 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, п.п. 12, 13 таблицы 1 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить на объекте защиты в помещениях звуковые сигналы СОУЭ требуемым уровнем звука

10. На объекте защиты электроустановки (электросветильники) установленные в складских помещениях, в том числе в помещениях на 1 этаж административного корпуса (пом. №№ 7, 37, 43, согласно техническому плану от 02.2021 ООО «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ» (далее – тех. план)), помещение на 1 этаже жилого корпуса (пом. № 35, согласно тех. плану), а также в помещения склада (лит. Д. согласно тех. паспорту от 20.12.2006 (далее – тех. паспорт)), не соответствуют классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси (установлены светильники, размещение которых в складах не предусмотрено, инструкция, паспорт, сертификаты, не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, 20-23, ч. 10, 12, 13 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ЛВБПР от 13.12.2024, пункт предписания 25. Место выявления нарушения: На объекте защиты электроустановки (электросветильники) установленные в складских помещениях, в том числе в помещениях на 1 этаж административного корпуса (пом. №№ 7, 37, 43, согласно техническому плану от 02.2021 ООО «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ» (далее – тех. план)), помещение на 1 этаже жилого корпуса (пом. № 35, согласно тех. плану), а также в помещения склада (лит. Д. согласно тех. паспорту от 20.12.2006 (далее – тех. паспорт)), не

соответствуют классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси (установлены светильники, размещение которых в складах не предусмотрено, инструкция, паспорт, сертификаты, не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, 20-23, ч. 10, 12, 13 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Электроустановки (электросветильники) установленные в складских помещениях, в том числе в помещениях на 1 этаж административного корпуса (пом. №№ 7, 37, 43, согласно техническому плану от 02.2021 ООО «УРАЛ ЭКСПЕРТ ГАРАНТ» (далее – тех. план)), помещение на 1 этаже жилого корпуса (пом. № 35, согласно тех. плану), а также в помещения склада (лит. Д. согласно тех. паспорту от 20.12.2006 (далее – тех. паспорт)), выполнить в соответствии классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.

11. На объекте защиты не реже одного раза в квартал, не проводится эксплуатационно-техническое обслуживание противопожарных дверей. (соответствующая документация не представлена) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 30. Место выявления нарушения: На объекте защиты не реже одного раза в квартал, не проводится эксплуатационно-техническое обслуживание противопожарных дверей. (соответствующая документация не представлена) (ст.ст. 1, 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты не реже одного раза в квартал, обеспечить проведение эксплуатационно-технического обслуживания противопожарных дверей

12. На объекте защиты не соблюдаются требования пожарной безопасности к электроустановкам. -Линии электроснабжения. помещений здания не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) (документы не представлены) (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч. 2 ст. 50, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008). . Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 31

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться ч.4 ст. 82, ч. 2 ст. 50, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Линии электроснабжения помещений здания оборудовать устройствами защитного отключения (УЗО)

13. Запоры (замки), выполненные на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, а именно: - выход из конференц. зала, - выход из актового зала, - выход из перехода наружу, - центральный выход, - выход из ПКО на лестничную клетку, - выход из ПКО наружу, - выход из столовой наружу, - из группы №5,6,7, 8 на лестничную клетку. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 32

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п.26 Правил, абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Запоры (замки), выполненные на дверях эвакуационных выходов, обеспечить возможностью свободного открывания изнутри без ключа,

14. Для объекта защиты, оборудованного АПС, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха (кондиционеры, вентиляция, тепловая завеса на объекте, при сигнале «Пожар» не отключаются (подтверждающая документация не представлена) (ст.ст. 1, 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абз. 2 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 6.24 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 34

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п.6.24 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем кондиционирования воздуха

15. На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности (общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение серверной Ф 5.2, общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение книгохранилища Ф 5.2, общий коридор административного корпуса Ф 4.3 и помещение швейной мастерской Ф 5.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнением в проемах, так как не исключена возможность распространения пожара в обход этих преград (в месте сопряжения коробки противопожарной двери имеются сквозные отверстия в верхней части). (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 87, ч. 1 ст. 88, табл. 23, 24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п 5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПР от 13.12.2024, пункт предписания 36

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. п.5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение серверной Ф 5.2, общий коридор административного корпуса (1 этаж) Ф 4.3 и помещение книгохранилища Ф 5.2, ~~общий коридор административного корпуса Ф 4.3 и помещение швейной мастерской Ф 5.2~~ разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнением в проемах, так исключить возможность распространения пожара в обход этих преград (в месте сопряжения коробки противопожарной двери заполнить сквозные отверстия в верхней части

16. На объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации, выполненное в соответствии с нормами освещенности, предельной равномерности освещенности, порядком включения и продолжительности работы освещения путей эвакуации, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения (снаружи перед конечным выходом из здания). (ст.ст. 1, 4, 6, 64, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 23, 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2411/342-59/540/ПВПр от 13.12.2024, пункт предписания 42

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 23, 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты установить аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации, выполненное в соответствии с нормами освещенности, предельной равномерности освещенности, порядком включения и продолжительности работы освещения путей эвакуации, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения (снаружи перед конечным выходом из здания).

17. На объекте защиты, для прокладки пожарных рукавов при пожаре не предусмотрено одно из следующих решений: - зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров; - устройство в лестничной клетке (кроме незадымляемой) сухотруба с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также патрубками на этажах или полуэтажах, на которых должны быть установлены запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными головками, включая головки-заглушки (количество клапанов и их размеры определяются из расчета подачи воды на пожаротушение, выходные патрубки запорных пожарных клапанов должны устанавливаться в направлении под углом "вниз" таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним пожарных подразделений, удобство присоединения напорных пожарных рукавов и их прокладка без изломов и перегибов); - ст.ст. 1, 4, 6, 64, п. 3 ч. 1 ст. 90 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.14. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. п. 7.14. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты, для прокладки пожарных рукавов при пожаре предусмотреть одно из следующих решений: - зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров; - устройство в лестничной клетке (кроме незадымляемой) сухотруба с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также патрубками на этажах или полуэтажах, на которых должны быть установлены

запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными головками, включая головки-заглушки (количество клапанов и их размеры определяются из расчета подачи воды на пожаротушение, выходные патрубки запорных пожарных клапанов должны устанавливаться в направлении под углом "вниз" таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним пожарных подразделений, удобство присоединения напорных пожарных рукавов и их прокладка без изломов и перегибов); - устройство указанного сухотруба в лифтовом холле лифта для транспортирования пожарных подразделений.

18. На объекте защиты в полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см, в месте перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6, а именно: - при выходе из помещения конференц. зала перепад высот 4 см; - при выходе из медицинского блока, в тамбуре перепад высот 12 см. - при выходе из кабинета заведующего ПКО перепад высот 4 см. ст.ст. 1, 4, 6, 53, 64, 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты в полу на путях эвакуации не допускать перепад высот менее 45 см, в месте перепада высот предусмотреть лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6,

19. На объекте защиты двери из коридора и помещений на лестничную клетку не оборудованы уплотнением в притворах. Отсутствуют устройства самозакрывания на второй створке дверей лестничных клеток. (ст.1, 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты двери из коридора и помещений на лестничную клетку оборудовать уплотнением в притворах. Установить устройства самозакрывания на второй створке дверей лестничных клеток.

20. Не обеспечено содержание ограждения кровли в исправном состоянии. п. 17а Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание ограждений кровель зданий и сооружений в исправном состоянии.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 17а Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить содержание ограждения кровли в исправном состоянии.

21. На втором этаже АБК, тамбур у кабинетов социальных служб и коридор, перед туалетами, в помещении серверной, коридоре перед бывшими туалетами в музее помещения не защищены дымовыми извещателями. п. 1 Таблицы А.1 484.1311500.2020 п. 48 Таблицы 3 486.1311500.2020. п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020,

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 1 Таблицы А.1 484.1311500.2020 п. 48 Таблицы 3 486.1311500.2020. п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 83, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На втором этаже АБК, тамбур у кабинетов социальных служб и коридор, перед туалетами, в помещении серверной, коридоре перед бывшими туалетами в музее помещения защитить дымовыми извещателями.

22. На объекте защиты узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовым трубопроводом не имеют пределов огнестойкости и дымогазонепроницаемости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций, а именно: - отсутствуют отсечные защитные устройства в местах прохождения пластмассового трубопровода (2 этаж – в туалете). (ч.ч. 1, 4 ст. 137 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.2.4 "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 5.2.4 "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовым трубопроводом обеспечить с пределом огнестойкости и дымогазонепроницаемости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций

23. Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой. п. 14. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 14. Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие устройства для самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой.

24. На объекте защиты на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а именно в хоз. блоке расположен шкаф, раковина, мебель. ст.ст. 1, 4, 6, 53, 64, 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 4.3.7, 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: На объекте защиты на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а именно в хоз. блоке расположен шкаф, раковина, мебель. ст.ст. 1, 4, 6, 53, 64, 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 4.3.7, 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п.п. 4.3.7, 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты на путях эвакуации не допускать размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м

25. На первом этаже (ПКО, 1-й этаж), в коридоре речевой оповещатель закреплен на расстоянии 1,5 см от потолка, в теннисной (1-й этаж, спальный корпус) речевой оповещатель закреплен на расстоянии 7 см от потолка, в группе №4 в коридоре речевой оповещатель закреплен на расстоянии 10 см от потолка, в группе №7 в коридоре речевой оповещатель закреплен на расстоянии 10 см от потолка (при требуемом расстоянии 15 см от потолка). п. 4.4 СП 3.13130.2009, п. 1 ч. 1 ст. 6, 64, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 4.4 СП 3.13130.2009

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Разместить речевые оповещатели на расстоянии не менее 15 см от потолка.

26. На первом этаже в электрощитовой допущено хранение горючих материалов. п. 35е Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 35е Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Не допускать хранение в электрощитовой горючих материалов.

27. На воздуховодах отсутствуют противопожарные клапана в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (пресекающие стены складского помещения в медицинском блоке). ст.ст. 1, 4, 6, 85, 145, 146 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 6.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На воздуховодах установить противопожарные клапана в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (пресекающие стены складского помещения в медицинском блоке).

28. Противопожарная дверь из коридора 1 этажа на лестничную клетку находится в неисправном состоянии (не закрывается). п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Противопожарную дверь из коридора 1 этажа на лестничную клетку привести в исправное состояние

29. В помещении хоз. блока (1-й этаж), в помещении ПКО на дверях эвакуационного выхода, имеется магнитный замок, который при сигнале «Пожар» дистанционно не открывается ч. 5, п. 1, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться ч. 5, п. 1, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В помещении хоз. блока (1-й этаж), в помещении ПКО на дверях эвакуационного выхода, магнитный замок, обеспечить возможность при сигнале «Пожар» дистанционно открывания

30. В столовой в тамбуре пищеблока эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. п. 35в Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 35в Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В столовой в тамбуре пищеблока не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.

31. Помещение коридора группы №5 не отделено от помещения гардероба стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Имеются открытые дверные проемы, не заполненные дверями (двери сняты), - Помещение коридора группы №6 не отделено от помещения игровой стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Имеются открытые дверные проемы, не заполненные дверями (двери сняты), - Помещение коридора группы №8 не отделено от помещения гардероба стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Имеются открытые дверные проемы, не заполненные дверями (двери сняты), - Помещение коридора группы №3 не отделено от помещения гардероба стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Имеются открытые дверные проемы, не заполненные дверями (двери сняты), - Помещение коридора группы №4 не отделено от помещения гардероба стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Имеются открытые дверные проемы, не заполненные дверями (двери сняты), - Помещение коридора группы №7 не отделено от помещения гардероба стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Имеются открытые дверные проемы, не заполненные дверями (двери сняты) ст.ст. 1, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 16д Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п. 5.2.7 СП 2.13130.2012; п. 4.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. п. 5.2.7 СП 2.13130.2012; п. 4.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Помещение коридоров отделять от помещений стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

32. Чердак, подвальный этаж используется для хранения различных предметов (мусор). п. 166 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 166 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Чердак, подвальный этаж не использовать для хранения различных предметов (мусор).

33. Кабель силовой 3х1,5, который относится к противопожарным системам, выполнен с маркировкой ВВГнг FRHF, при требуемой не менее FRLSLTx, таблица 2 ГОСТ 31565-2012; ст.ст. 1, 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться таблицей 2 ГОСТ 31565-2012;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Кабель силовой 3х1,5, который относится к противопожарным системам, выполнить с маркировкой не менее FRLSLTx,

34. В спортзале установлены ИПДЛ на расстоянии более 600 мм от перекрытия (фактически 2,42 м), п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020; ст.ст. 1, 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В спортзале установить ИПДЛ на расстоянии не более 600 мм от перекрытия

35. В актовом зале (2-й этаж) и тренажерном зале (здание АБК, 1-й этаж) не предусмотрены ИПР на путях эвакуации. п. 5.3 СП 3.13130.2009; ст.ст. 1, 4, 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 5.3 СП 3.13130.2009

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

В актовом зале (2-й этаж) и тренажерном зале (здание АБК, 1-й этаж) предусмотреть ИПР на путях эвакуации.

36. На объекте защиты, линии связи СПС не имели маркировку в начале и конце в пределах одного помещения, а также в местах подключения их к техническим средствам СПС. п. 5.4.11 ГОСТ Р 59638-2021; ст.ст. 1, 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться п. 5.4.11 ГОСТ Р 59638-2021

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

На объекте защиты, линии связи СПС обеспечить маркировкой в начале и конце в пределах одного помещения, а также в местах подключения их к техническим средствам СПС. п. 5.4.11 ГОСТ Р 59638-2021; ст.ст. 1, 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

37. На момент проверки, при визуальном контроле, было установлено, что аккумуляторные батареи (АКБ) 2x40 А/ч, предусмотренные для резервного источника СОУЭ, отсутствовали, ч. 11. ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Руководствоваться ч. 11. ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Установить аккумуляторные батареи (АКБ) 2x40 А/ч, предусмотренные для резервного источника СОУЭ.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (главный государственный инспектор Краснокамского городского округа по пожарному надзору) Каменских Константин Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Каменских Константин Сергеевич - начальник 15 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокамскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (главный государственный инспектор Краснокамского городского округа по пожарному надзору), телефон: 8(342)2584001 (доб. 315), e-mail: 15ond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «00» минут «22» декабря 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

